



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T27831730

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/01/2025	25474109

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/12/2022 : 83360 km / 13/05/2024 : 104849 km / 21/05/2024 : 104850 km / 16/07/2024 : 105193 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
26/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033T031
(9) RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON
(3) COORDONNÉES : 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON Tél : 05 56 40 41 40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 033Z1435
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : FC-730-KR (F)	Date d'immatriculation : 16/07/2024	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 11/12/2018
Marque : DACIA	Désignation commerciale : SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) : UU1B5220461755219	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10DACVP001X367	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
108085

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		8 %	
Forces verticales :	711 daN		472 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	222 daN	201 daN	139 daN	137 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	222 daN	201 daN	139 daN	137 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.1 %		-1.8 %	

