



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T32250469

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	25/03/2025	25477357

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/02/2021 : 115069 km / 16/02/2024 : 179824 km / 05/04/2024 : 180967 km / 10/03/2025 : 192336 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
09/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033T031
(9) RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON
(3) COORDONNÉES : 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON Tél : 05 56 40 41 40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 033Z1435
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays EF-957-NL (F)	Date d'immatriculation 06/04/2024	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 27/09/2016
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDA1C56152350	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP0019113	Énergie ES	
Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation		



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
192349

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : 25476433      DATE : 10/03/2025
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S033T031

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %			12 %	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %	-1.9 %			

